

Cromatina per lucidare le scarpe -

ceresina grammi 100

stearina " 100

paraffina " 100

anilina <sup>nera</sup> solubile nei grassi grammi 150

Questa materia si mescolino e si fanno sciogliere in un recipiente sopra il fuoco. Subito si sciolgono; si ritiri il recipiente dal fuoco e si aggiunge 300 grammi di acqua raggia (chiamata anche essenza di trementina) - si agiti sempre il composto con una bacchetta, quando incomincia a quagliarsi si versi la cromatina nelle scatole - Se è troppo liquida si aggiunge in parti eguali la ceresina, la stearina, la paraffina e l'anilina nera (solubile ai grassi, non deve essere di mala qualità) - Se è troppo densa si aggiunge l'acqua raggia, facendo liquefare il composto sui carboni, mai sulla lampada (Vampola) che in questo caso l'acqua raggia andrebbe in fumo come il petrolio = Se si trova di cui sopra si vendono dai droghieri, se non si trova la ceresina, stearina e paraffina è facile trovarle dai fabbricanti di candele per chiesa.